



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Забайкальском крае устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия с самолетом L-1410UVP-E20



Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолетом L-1410UVP-E20.

По предварительным данным, 3 декабря 2018 года в дневное время во время выполнения рейса сообщением «Чита-Газимурский завод» в самолете сработал датчик низкого давления масла в правом двигателе. Экипажем было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет успешно приземлился. Никто из находившихся на его борту не пострадал.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

05 Декабря 2018



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: <http://vssut.sledcom.ru/news/item/1278232>