

Проводится проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Bombardier DHC-8-311



Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, находившихся в самолете Bombardier DHC-8-311, осуществлявшем рейс Оха-Хабаровск.

Предварительно установлено, что 11 февраля 2022 года около 18 часов местного времени на аэродроме аэропорта Оха, расположенном на острове Сахалин, при выполнении маневра «разворот» у самолета Bombardier DHC-8-311, следовавшего рейсом Хабаровск-Оха, сработала световая сигнализация «предупреждение о проблеме управления передней стойкой». На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и 3 члена экипажа. В связи с тем, что длительное время самолет не возможно было транспортировать с взлетно-посадочной полосы, последующие рейсы были отменены.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.

14 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1655751>