

В Республике Саха Якутия проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолетом



По предварительным данным установлено, что 21 сентября 2023 года при выполнении рейса по маршруту «Якутск-Саккырыр» экипажем самолета «Ан-26» обнаружена течь гидравлической жидкости, в связи с чем воздушное судно осуществило посадку в аэропорте вылета. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

21 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1825989>