

В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с самолетом



Установлено, что днем 22 сентября 2023 самолет «Ан-26» сообщением «Ленск-Иркутск» совершил аварийную посадку в аэропорту города Иркутска в связи с отказом левого двигателя. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности двигателя устанавливаются.

Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

23 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1826376>