

В Красноярском крае следователи устанавливают обстоятельства происшествия с железнодорожным составом



Предварительно установлено, что вечером 23 сентября 2023 года на станции Мариинск Красноярской железной дороги произошло соприкосновение грузового поезда с железнодорожным составом, который находился на соседнем пути. В результате происшествия оцарапано лакокрасочное покрытие вагона. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В настоящее время следователями следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех

обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1826463>