



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника ОАО «РЖД» при проведении восстановительных работ после схода камней на Кругобайкальской железной дороге



Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту гибели 43-летнего сотрудника центра диагностики и мониторинга железнодорожного полотна «Инженерно-геологической базы станции Слюдянка» ОАО «РЖД» при проведении восстановительных работ после схода камней на Кругобайкальской железной дороге.

По предварительным данным, 5 октября 2018 года около 15 часов 15 минут по местному



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

времени на 125 километре участка Маритуй-Шарылгай Кругобайкальской железной дороги выполнялись восстановительные работы после камнепада. В результате чего при подъеме на гору повторным сходом камней был смертельно травмирован сотрудник центра диагностики и мониторинга железнодорожного полотна «Инженерно-геологической базы станции Слюдянка» ОАО «РЖД».

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

08 Октября 2018

Адрес страницы: <http://vssut.sledcom.ru/news/item/1260826>